

Resultat av radonmätningar - Kolbäcksgränd

Lägenhetsnr.	Port	Status
1	1	Godkänd
7	1	Godkänd
12	3	Godkänd
16	3	Godkänd
17	3	Godkänd
18	5	Godkänd
20	5	Godkänd
25	5	Godkänd
28	7	Godkänd
33	7	Godkänd
34	9	Godkänd
42	9	Godkänd
45	11	Godkänd
49	11	Godkänd
53	13	Godkänd
58	13	Godkänd
63	15	Godkänd
68	15	Godkänd
70	17	Godkänd
76	17	Godkänd
80	19	Godkänd
84	19	Godkänd
87	21	Godkänd
88	21	Godkänd
91	21	Godkänd
93	23	Godkänd
97	23	Godkänd
98	23	Godkänd
100	25	Godkänd
106	25	Godkänd
108	27	Godkänd
113	27	Godkänd
116	29	Godkänd
120	29	Godkänd
122	29	Godkänd
123	31	Godkänd
128	31	Godkänd
130	33	Godkänd
134	33	Godkänd
135	6	Godkänd
137	6	Godkänd
140	8	Godkänd
143	8	Godkänd

145	10	Godkänd
146	10	Godkänd
147	10	Godkänd
148	10	Godkänd
149	10	Godkänd
150	10	Godkänd
151	12	Godkänd
156	12	Godkänd
157	14	Godkänd
159	14	Godkänd
186	14	Godkänd
187	14	Godkänd
188	14	Godkänd
190	16	Godkänd
193	16	Godkänd
196	18	Godkänd
200	18	Godkänd
201	20	Godkänd
202	20	Godkänd
205	20	Godkänd
206	20	Godkänd
207	22	Godkänd
209	22	Godkänd
213	24	Godkänd
214	24	Godkänd
215	24	Godkänd
216	24	Godkänd
220	24	Godkänd
223	26	Godkänd
226	26	Godkänd
231	28	Godkänd
236	28	Godkänd
237	30	Godkänd
241	30	Godkänd
243	32	Godkänd
248	32	Godkänd
250	34	Godkänd
253	34	Godkänd
256	36	Godkänd
259	36	Godkänd

